Technische fiche

Hecht Primer
Hecht Primer Sub Zero

Sterke 100 % vaste epoxyhars hechtprimer

Watco Hecht Primer is een epoxyhars hechtprimer voor gebruik vóór het afwerken met Watco Concrex® of het gebruik van Concrex Vertical.

Toepassingsgebieden:

Watco Hecht Primer

- Gebruik voor het afwerken met Watco Concrex of Watco Concrex Vertical

Watco Hecht Primer Sub Zero

- Snel uithardende primer voor gebruik met Watco Concrex Sub Zero

Kenmerken:

Watco Hecht Primer

- Creëert een sterke hechting voor Concrex producten bij ondiepe of ingewikkelde reparaties
- Overcoaten in 30 - 60 minuten
- Hardt uit bij 0°C

Watco Hecht Primer Sub Zero

- Zorgt voor snelle reparaties bij temperaturen onder nul en is sterk, duurzaam en slijtvast.
- Geschikt voor gebruik met beton, pleister, steen, zand en cement
- Kan worden gebruikt bij temperaturen tot -20°C

Hulp nodig? Onze experts staan voor u klaar

Ons toegewijde en professionele team staat u met raad en daad bij zodat u de beste resultaten voor uw project verkrijgt. Ze begeleiden u door de voorbereidings- en toepassingsfasen bij het gebruik van **Hecht Primer of Hecht Primer Sub Zero.**.

Neem contact op met ons team van experts: +32 (0)13 458 905

(op weekdagen tussen 9 en 17 uur).uur, zaterdag 9.00-12.00 u.)

Hecht Primer
Hecht Primer Sub Zero

Sterke 100 % vaste epoxyhars hechtprimer

1 Voorbereiding van het oppervlak

Watco Hecht Primer:
Beton – zorg ervoor dat het oppervlak schoon is en vrij van loszittend materiaal. Watco Hecht Primer kan over bestaande verf worden aangebracht. Eventuele slecht hechtende verf moet worden verwijderd en goed hechtende verf moet worden opgeruwd om een hechtlaag te verkrijgen.
Metaal – verwijder loszittend of afschilferend materiaal en roest met een staalborstel of schuurschijf. Verwijder olie of vet met Watco Bio-D en laat het metaal drogen. Breng Watco Hecht Primer onmiddellijk na het reinigen en drogen aan.

Watco Hecht Primer Sub Zero:
De vloertemperatuur moet hoger zijn dan -20°C en het oppervlak moet droog zijn. Verwijder olie met Watco Concroff® en spoel het oppervlak grondig af en laat het drogen.

2 Mengen

Watco Hecht Primer: Giet de inhoud van het kleinere blik in het grotere blik en meng grondig met een brede spatel. Bij gebruik van de verpakking van 6 m^2 overgieten in een ondiepe schaal. Laat de gemengde componenten niet in het blik zitten - het product zal snel onbruikbaar worden en het blik zal heet worden. Gebruik het mengsel onmiddellijk.

Watco Hecht Primer Sub Zero: Meng tussen 10°C - 25°C. Roer elk blik afzonderlijk om en giet de inhoud van het kleinere blik in het grotere blik. (Zorg ervoor dat het blik volledig geleegd is door het inwendige leeg te schrapen) Meng de bestanddelen goed door elkaar met een spatel of ander hulpmiddel met brede bladen. Blijf mengen tot een mengsel met een gelijkmatige consistentie ontstaat. Meng niet meer dan één blik tegelijk.

3 Aanbrengen

Watco Hecht Primer: Spaarzaam aanbrengen met rol- of verfkwast en 'kleverig' laten worden. De volgende laag moet worden aangebracht terwijl de Watco Hecht Primer nog kleverig is en voordat deze hard wordt. De hechtprimer moet voldoende kleverig zijn om er na ongeveer 60 minuten bij 15ºC - 20ºC de volgende laag op aan te brengen, bij 5ºC loopt dat op tot 3 uur. Als het de gelegenheid heeft gekregen om uit te harden, moet er met een kwast een nieuwe laag op het oppervlak worden aangebracht, indien mogelijk binnen 24 uur.

Watco Hecht Primer Sub Zero: Aanbrengen tussen -20°C en 30°C Het product wordt iets dikker bij temperaturen onder 0°C wat kan leiden tot een iets kleinere dekking. Spaarzaam aanbrengen met een kwast.
Concrex® Sub Zero kan rechtstreeks op de natte Hecht Primer Sub Zero worden aangebracht. U hoeft niet te wachten tot het kleverig wordt. De volgende laag moet worden aangebracht terwijl de hechtprimer nog kleverig is en niet is gedroogd tot een harde film. Het product blijft minstens 3 uur kleverig bij een temperatuur van -20°C tot 10°C.
De volgende laag moet worden aangebracht terwijl de Watco Hecht Primer Sub Zero nog kleverig is. Het product blijft minstens 3 uur kleverig bij een temperatuur van -20°C tot 10°C.

4 Veiligheid

Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.

Technische fiche

Hecht Primer
Hecht Primer Sub Zero

Sterke 100 % vaste epoxyhars hechtprimer

Specificatie

Samenstelling	Hecht Primer: 100 % vaste epoxyharslijm. Hecht Primer Sub Zero: Polyasparaginehars.
Aantal componenten	1 x hars, 1 x uithardingsmiddel
Voor binnen- en buitengebruik	Binnen en buiten.
Applicatiegereedschap	Roller, verfkwast.
Geschikt voor	Beton, metaal of metselwerk.
Verpakkingsformaten	Hecht Primer: 1 m^2 en 6 m^2. Hecht Primer Sub Zero: 750 ml.
Dekking	Hecht Primer: 1 m^2 en 6 m^2. Hecht Primer Sub Zero: 3 m^2.
Gereedschap schoonmaken	Gebruik Watco Bio D om spatten te verwijderen of om gereedschap te reinigen voordat het product begint uit te harden.
Houdbaarheid	Hecht Primer: 24 maanden in ongeopende verpakking. Hecht Primer Sub Zero: 12 maanden in ongeopende verpakking.
Houdbaarheid mengsel	Hecht Primer: Maximaal 20 minuten bij 20°C wanneer overgegoten in een ondiepe schaal. Hecht Primer Sub Zero: 20-25 minuten bij 15°C
Opslag	8 uur voor gebruik bij 15°C - 20°C om een maximale verwerkbaarheid bij het mengen te garanderen. Niet laten bevriezen.
Veiligheid	Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein. Er zijn veiligheidsinformatiebladen beschikbaar.